

# TESA MICRO-HITE 1D 手動電子高度規



鑫禾興業有限公司

GOLDEN-HOPE ENTERPRISE CO., LTD.




台中市 401 自由路四段323號4F 4F #323, Sec. 4, Tsu-Yu Road, Taichung City 401, Taiwan TEL: 886-4-22132796 FAX: 886-4-22130958 E-mail: covina.g1234@msa.hinet.net


# 一、機台外部功能說明:




#### 二、1D控制器面板功能說明:



#### 三、符號功能說明:









#### 四、單向量測功能之操作:

開機後,按 鍵(測針不經過校正規補償)




#### 五、雙向量測功能之操作:




2. 將測針放入校正規中,上下上下碰觸後進入 5 2 2 ,此時已經完成測針補償。

註:測針於補償過程中,如果上下兩次碰觸的誤差值為 1~5um 時,小數點位數會自動變更為 0.001mm。如果誤差值為 5~10um 時,小數點位數會自動變更為 0.01mm。如果誤差值為 10~50um 時,小數點位數會自動變更為 0.1mm。如果誤差值大於 50um 時,小數點位數會自動變更為 1mm。




※校正規校正方式:


不可以上上下下來碰觸



#### 六、自動量圓模式:

- 1. 測針碰觸工件後,繼續旋轉手輪直到 LED 的綠燈亮爲止。
- 2. 將手輪固定鈕向右旋緊。(此時出現上下兩個橘燈、中間一個綠燈)
- 3. 調整旋轉手輪使綠燈位於兩個橘色燈的中間。
- 4. 將工件平推,使得測針通過圓弧的極點後,機台會記憶此點位置。
- 5. 相反的方向再將上述的步驟執行一次,取得另一方向的極點位置。
- 6. 鬆開手輪,按 鍵,便可量測出圓孔的直徑數値。






### 七、量測模式三:連續顯示模式

1. 啓動連續顯示模式:按 **ZZ 3** 


2. 退出連續顯示模式:按 + 單碰點一次即可。

### 八、量測模式四:垂直度量測(需搭配 IG13 電子測頭時使用)


- 1. 在關機狀態下,將 IG13 電子測頭安裝到機台後再將機台電源開啓。
- 2. 啓動電子測頭:




3. 電子測頭量測位置:



4. 啓動垂直度量測:




#### 五、開始 IG13 量測執行:





V:爲IG13最快位儀速度≤20 mm/s

## 六、結束量測及顯示量測結果:




#### 七、查看量測結果:






#### 八、再重新回到量測起始點:



## 九、程式集功能設定:

按上數字進入程式集的各項設定。



## 十、預設功能:



