# QV250





非常感謝您購買 QV250 視覺量測系統,為確保您可安全且有效率的使用本系統,請在操作前先耐心研讀本手冊,並容我們提醒您下列幾點:

- ▶ 請放置本產品於安全平坦處,切莫置於不平整處或有掉落危險的地方。
- ▶ 請勿使用非原廠提供的配件,如不良之電源線與 USB 訊號線等。
- ▶ 請勿自行調整或拆卸產品零件。
- ▶ 請放置本產品於通風較佳處。
- ▶ 本產品提供一年的保固,在保固期限內,本公司負維修之責。但若故 障肇因於天災、戰爭或操作不當等因素,則不在此限。

# 目錄

目錄	
第1章 安裝QV250 系統	1-1
系統需求	1-2
硬體需求	1-2
軟體需求	1-2
系統規格	1-2
機台安裝	1-4
安裝QV250(以Windows XP爲例)	1-4
軟體安裝	1-4
軟體移除	1-9
光學尺訊號讀取卡驅動程式安裝	1-11
第 2 章 QV250 使用者介面	2-1
座標顯示	2-2
X.Y 切換至笛卡兒直角座標系	2-2
τ,θ 切换至極座標系	2-2
҈ 切換至公制:釐米;公釐	2-2
<sup>in</sup> 切換至英制:英吋	2-2
<sup>d,d</sup> 切換至十進制角度	2-2
dms 切換至度、分、秒	2-3
[@] 歸Home(手動版)	2-3
abs ine 切換絕對與相對座標(此按鈕下沉時為相對座標)	2-3
◎將目前 X 與 Y 座標設為 0,建立相對座標系	2-3
☑取消目前的相對座標,回到絕對座標	2-3
③ : 多點輸入之點數設定	
00:000 在分號之前的代表點數;分號之後的代表物件數。	2-3
物件列表	2-3
影像量測	2-4
■ CCD設定	2-4

●攝影	2-5
■取像	2-5
※∞○○○●物件量測	2-5
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2-7
■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2-9
/ ▮◎ሮ◎量測工具	2-9
€鎖住回歸物件	
■影像黑白互换	2-11
●影像處理設定	2-11
➡清圖	2-12
➡顯示尺規	2-12
幾何量測	2-12
№ 復原	2-13
框選視窗	2-13
□最適化視窗	2-13
➤刪除	2-13
▼框選刪除	2-13
* 點	2-13
/直線	2-14
〇圓	2-14
○弧	2-14
○橢圓	2-14
~ B-Spline曲線	2-15
~回歸直線	
點群	2-15
→ 丙點連線中點	2-15
♪點線距離	
△點圓切線	
※兩線交點	
<b>※</b> 角平分線	2-16

□ 丙線平均距離	2-16
◎圓線交點	2-17
◎雨圓交點	2-17
◎雨圓心距離	2-17
҈ 雨圓外切線	2-17
▲ 輸入座標	2-18
<sup>34</sup> 顯示資料群組編號	2-18
□ 顯示十字線	2-18
下拉主選單	2-20
檔案	2-20
■建立新專案	2-20
■開啓舊專案	2-20
■儲存專案	2-20
另存爲新專案	2-20
DXF 匯出DXF格式	2-20
<b>™</b> 匯出至Word	2-20
■ 進出至Excel	2-20
结束	2-20
座標轉換	2-20
└─機械原點	2-20
└ 座標平移	2-21
<sup>↓</sup> ・	2-21
↓ 雨點決定 Y 軸	2-21
₩座標旋轉	2-22
₩線點交點 1	2-22
₩ 線點交點 2	2-22
+ 二點中點	
∠ 二線交點	
些再次平移座標	
校正處理	

	(1) (4)	3性校正:以線性的方法校正。	2-24
	■ 載	入校正參數:讀取某一組特定焦距的校正參數。	2-24
	<b>拳</b> 載	(入校正檔 1。	2-24
	<b>◆</b> 載	入校正檔 2。	2-24
	҈≢	入校正檔 3。	2-24
	<b>拳</b> 載	入校正檔 4。	2-24
	◎校	正參數存檔:將目前焦距的校正參數存檔。	2-24
	●儲	音存校正檔 1。	2-24
	҈╈儲	音存校正檔 2。	2-24
	҈₩儲	音存校正檔 3。	2-24
	❤儲	音存校正檔 4。	2-24
		語言	2-24
	英E	nglish	2-24
	繁 Ti	riditional Chinese	2-24
	簡 Si	implified Chinese	2-24
		說明	2-25
	<b>②</b> Q	V250 說明	2-25
	₹ 縣	於 3DFAMILY	2-25
	Q	]於QV250	2-25
第	3 章	基本系統操作	. 3-1
	量測	前置作業	. 3-2
		啓動系統	. 3-2
		影像校正	. 3-3
	線性	.校正	. 3-3
		離開系統	. 3-4
		量測前置作業	. 3-4
		開始量測	. 3-5
		儲存量測資料	
第	4 章	檢測	
	檢測		4-2

快速入門	4-2
詳細流程解說	4-2
SPC功能鍵	4-8
實例演練	4-10
分析數據	4-12
圖形數據	4-12
平均值與全距管制圖(X-R)	4-12
中位值與全距管制圖(Xm-R)	4-13
個別值與移動全距管制圖(X-Rm)	4-13
平均值與標準差管制圖(X-S)	4-14
資料表格	4-14
第5章 量測實例	5-1
手機外殼抄數(背光)	5-2
手機外殼內緣特徵線抄數(前光)	5-4
電路板檢測	5-4
有夾具	5-4
沒有夾具	5-5
第6章 簡易問題排除	6-1

# 第1章 安裝 QV250 系統

本章介紹 QV250 的系統需求與規格。透過本章的介紹,您可瞭解 QV250 系統各部分的功能與作用。此外,本章亦將一步步引導您安裝 QV250 系統所須的軟、硬體。

#### 本章重點為:

- ▶ QV250 系統需求
- ▶ QV250 系統規格
- ➢ 安裝 QV250
- > 安裝各型驅動程式

# 系統需求

QV250 系統為一專業的軟硬體整合系統,須搭配的適當的電腦配備,方能發揮最好的效能。因此,強烈建議您,在安裝 QV250 系統前,先行確認您的電腦配備符合下列的系統最小需求。若您的配備無法符合 QV250 系統的最小需求,則系統效能可能會受影響。

### 硬體需求

CPU: Pentium 級以上主機 (建議使用 Pentium III 級以上)

RAM-記憶體:至少 64MB 以上 (建議使用 128MB 以上)

HD-硬碟:剩餘空間至少有 50MB 以上的儲存空間

Printer-印表機(選擇配備,列印報表資料時必須使用)

OS-作業系統: Windows98、98SE、2000、Me 或 XP 中文版

螢幕色彩品質需為32位元

輸出入裝置:USB序列埠 X1(手動版)

## 軟體需求

專業量測軟體 QV250

光學尺驅動程式

# 系統規格

 QV250 量測機台
 一台

 (含一條 USB 線及一條影像訊號線)
 一條

 QV250 量測機台電源線
 一條

 影像校正片
 一片

 Pentium IV 電腦
 一台

 QV250 量測系統安裝光碟
 一片

#### QV250 操作使用手册


#### 一本

#### QV250 系列(手動版)

型號	QV250
操作方式	手動
行程(X, Y)(mm)	250x150
調焦(Z)(mm)	250
載物台尺寸(mm)	420x310
承載重量(kg)	50
外型尺寸(mm)	550x630x900
儀器重量(kg)	200

- 1. 影像系統:高解析彩色攝影機、高解析 Telectric Len
- 2. 光學尺: X, Y, Z 軸 (Z 軸選配) 解析度 1μ
- 3. XY 軸線性精度: (3+L/200)μm
- 4. 放大倍率:光學倍率 0.7X~4.5 (螢幕倍率 28~180X);選配:0.5X, 2X, 10X, 20X, 50X, 100X 物鏡
- 5. 光源:AC 220V
- 6. 重複精度:2µ
- 7. 基座:高精度花崗岩平台
- 8. Z軸基座:高精度花崗岩


# 機台安裝



# 安裝 QV250 (以 Windows XP 爲例)

# 軟體安裝


- 1. 開啓電腦,進入 Windows XP。
- 2. 將光碟片放入光碟機中,光碟片將會自動安裝程式。若沒有自動安裝, 請開啟『我的電腦』,點選光碟機,用滑鼠雙擊『setup.exe』。



3. 進入安裝畫面,按『下一步』繼續,如圖。



4. 進入安裝畫面,按『下一步』繼續,如圖。




5. 依照指示輸入姓名及公司名稱,輸入完畢後按『下一步』繼續。



6. 您可以按『變更』自行變更系統目錄,或依照預設目錄安裝,決定後 按『下一步』繼續。



7. 請按『安裝』進行安裝系統。



8. 複製及安裝系統進行中。



9. 系統安裝完成,按『完成』以結束安裝程式。



安裝完畢之後,在桌面自動建立一捷徑 (NY250 臺灣) 利用滑鼠雙擊該捷徑即可執行程式;或者您也可以從『開始 | 所有程式 | 3DFAMILY | QV250 | QV250 量測系統』執行本系統。



## 軟體移除

#### 1. 自動移除系統

1. 執行『開始 | 所有程式 | 3DFAMILY | QV250 | 移除 QV250 量測系統 』。



2. 請按『是』以確定移除本系統。



3. 正在移除本系統。



## 2. 手動移除系統

1. 執行『開始 | 控制台』。



2. 在『控制台』裏面選擇『新增或移除程式』。



3. 找到『QV250 量測系統』之後,請按『移除』。



4. 請按『是』以確定移除本系統。



5. 正在移除本系統。



## 光學尺訊號讀取卡驅動程式安裝

- 1. 將 QV250 機台的 USB 線插入電腦。
- 2. 出現『找到新硬體』。
- 3. 按『下一步』繼續。



4. 光學尺訊號讀取卡驅動程式安裝中。



5. 按『完成』結束安裝。




6. 若是無法正常安裝,請在第三步驟選擇『從清單或特定位置安裝』。



7. 在 QV250 的安裝目錄內(預設值是在 C:\Program Files\3DFAMILY\QV250)內找到『Scale\_driver』目錄,並點選 SCALEUSB.INF 後按『下一步』繼續。



8. 若是出現下列對話方塊時,請按『瀏覽』並選擇按 QV250 的安裝目錄內(預設值是在 C:\Program Files\3DFAMILY\QV250)內找到『Scale\_driver』目錄,並點選 GUsbDD.sys 後按『下一步』繼續。



9. 光學尺訊號讀取卡驅動程式安裝中。



10. 按『完成』結束安裝。



# 第2章 QV250 使用者介面

本章提供您進入 QV250 系統的第一步。藉由本章,您可清楚瞭解 QV250 的視窗環境與功能,作為學習後續章節的基礎。

#### 本章重點為:

- > 認識 QV250 的視窗環境
- ▶ QV250 的功能列表

QV250 的版面配置由下拉主選單、下拉功能表及彈跳式對話框所構成,如此的設計提供一個簡單明瞭而且強大的介面。本章將先介紹影像量測

- 1. 下拉主選單
- 2. 座標顯示可以知道目前量測平台的位置、單位
- 3. 燈光控制可以控制四象表面光及輪廓光(選配)
- 4. 物件列表將所有的量測單元及屬性列出
- 5. 幾何量測可以看見工件的幾何構成圖
- 6. 影像量測可以看見工件的實際影像
- 7. 圖示快速鍵將常用的功能顯示出來
- 8. 檢測可以錄製巨集,進行 SPC 等等

# 座標顯示



笛卡兒直角座標系

X: X 座標,雙擊滑鼠左鍵將目前的 X 座標設定為 0

Y:Y 座標,雙擊滑鼠左鍵將目前的Y座標設定為0

Z:Z 座標(鏡頭高度)

極座標系

r:半徑

: 角度

- XY 切換至笛卡兒直角座標系
- γ,θ 切換至極座標系
- 切換至公制:釐米;公釐
- □ 切換至英制:英吋□ 切換至十進制角度

#### 如 切換至度、分、秒

#### (0,0) 歸 Home(手動版)

前後左右移動量測平台以尋找絕對原點(手動版)

- △將目前 X 與 Y 座標設為 0,建立相對座標系
- ✓取消目前的相對座標,回到絕對座標
- 参多點輸入之點數設定
- 00:000 在分號之前的代表點數;分號之後的代表物件數。

例如按下『幾何量測』的『兩圓心距離』<sup>②</sup>,會顯示<mark>0/6:0/2</mark>,表示『兩圓心 距離』需要輸入兩個物件,一共六個點。

例如按下『幾何量測』的『點線距離』<sup>→</sup>,會顯示<mark>0/3:0/2</mark>,表示『點線距離』 需要輸入兩個物件,一共三個點。

# 物件列表

○ [50]@ ○ [51]@	^		物件	<b>56 : </b> ■		
[52]圓		內容	測量値	標準値	超出公差	^
○ [53]圖 ○ [54]圖		圖心×	173.442			-1
[55]		圖心Y	-197.878			
○ [56]圓 ○ [57]圓	_	直徑	0.709			
[58]		半徑	0.355			
(59) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	~	大半徑	0.369			~

對物件列表的某物件按下滑鼠左鍵,左邊會即時出現該物件的屬性。 對物件列表按下滑鼠右鍵,會出現下列快速功能表。

刪除(₩) 全部刪除(X) 復原(Y) 呼出輸入(Z)

刪除: 先用滑鼠左鍵點選欲刪除的資料,再按下滑鼠右鍵,等出現快速功能表時,點選刪除即可將選中的資料刪除。

全部刪除:對物件列表按下滑鼠右鍵,等出現快速功能表時,點選全部刪除即可將全部的資料刪除。

復原:對物件列表按下滑鼠右鍵,等出現快速功能表時,點選復原,即可 救回上一筆刪除的資料。


呼出輸入:先用滑鼠左鍵點選欲呼出的資料,再按下滑鼠右鍵,等出現快速功能表時,點選呼出輸入即可將選中的資料加入。

# 影像量測

影像量測視窗顯示量測工件的即時實際影像,根據工件的不同,我們可以 用輪廓光或表面光影像量測來達到最佳的量測效果。


● 輪廓光影像量測

當量測工件有透孔時,我們使用輪廓光影像量測。



● 表面光影像量測

當量測工件沒有透孔時,我們使用表面光影像量測。



#### 🙀 CCD 設定

設定攝影機的參數。

#### ●攝影

在『影像量測』視窗及時動態顯示攝影畫面。


#### 取像

在『影像量測』視窗擷取一張圖存成 bmp 或 jpg 檔。


#### ※∞∞∞ 物件量測

物件點群量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中點一下,QV250 會自動將該畫面的點群資料顯示出來(只會顯示一組點群資料,但是會有很多點)。

用滑鼠左鍵對左邊的白色圓中點一下, 得出來的資料是圓的點群資料。



用滑鼠左鍵對下圖中任意的黑色部分點一下, 得出來的資料是一個大圓與 四個小圓的點群資料。



※物件線量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中點一下,QV250 會以該點自動尋找邊界,然後將該邊界內的資料回歸出一條線。


以下圖為例



用滑鼠左鍵對圖中任意的白色部分點一下, QV250 自動尋找邊界的結果是 紅色框,框內範圍回歸出一條藍色的線資料。




用滑鼠左鍵對圖中黑色的線點一下, QV250 自動尋找邊界的結果是紅色框,框內範圍回歸出一條藍色的線資料。




我們一般在量測工件時,因為倍率夠大,所以在『影像量測』視窗中看到的 圖通常只是工件的一小部分,※物件線量測適用於黑白輪廓分明且長度很長的工 件,這樣的工件在『影像量測』視窗中看到的會是黑與兩部分。下圖紅色框是『影 像量測』視窗中看到的範圍,用※物件線量測來測量速度會比其他方法快。



如果我們對一個『非線』的資料用※物件線量測來測量,那麼所得到的資料可能不是您想要的,例如用滑鼠左鍵對一個圓點一下, QV250 將根據所尋到的邊界回歸出一條圓的中分線。



用滑鼠左鍵對一個橢圓點一下, QV250 將根據所尋到的邊界回歸出一條橢圓長軸的中分線。




用滑鼠左鍵對一個不規則的白色部分點一下, **QV250** 將根據所尋到的邊界回歸出一條線。



○。物件圓量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中點一下,QV250 會以該點自動尋找邊界,然後將該邊界內的資料回歸出一個圓。

用滑鼠左鍵對白色圓中點一下, 得出來的資料是圓的資料。



○ 物件橢圓量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中點一下,QV250 會以該點自動尋找邊界,然後將該邊界內的資料回歸出一個橢圓。

用滑鼠左鍵對白色圓中點一下, 得出來的資料是橢圓的資料。



◆物件形心量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中點一下,QV250 會以該點自動尋找邊界,然後將該邊界內的資料回歸出一個形心。


用滑鼠左鍵對白色部分點一下, 得出來的資料是該部分形心的資料(一個點資料)。




#### ○□□□□□方框量測

方框量測是利用方框內所有黑白邊緣的資料來做回歸。


方框點群量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中圈選一黃色方框,QV250會自動將方框內的點群資料顯示出來(只會顯示一組點群資料,但是會有很多點)。




在幾何視窗所顯示出來的點資料。



☐ 方框線量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中圈選一黃色方框,QV250 會自動將方框內的所有線資料顯示出來。



○ 方框圓量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中圈選一黃色方框, QV250 會自動將方框內的所有的圓資料顯示出來。此方法適用於同一個畫面 內很多的圓,將非常有效率。



- 方框橢圓量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中圈選一黃色方框,QV250 會自動將方框內的所有的橢圓資料顯示出來。
- 一方框弧量測:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中圈選一黃色方框,QV250會自動將方框內的所有的弧資料顯示出來。



#### 

- ■自動點量測工具:利用影像處理自動尋找黑白對比度最高值,加入點的資料。
- 自動線量測工具:利用影像處理自動尋找黑白對比度最高值的點,加入線的資料。
- □自動圓量測工具:利用影像處理自動尋找黑白對比度最高值的點,加入圓的資料。
- □自動橢圓量測工具:利用影像處理自動尋找黑白對比度最高值的點,加入橢圓的資料。
- 自動弧量測工具:利用影像處理自動尋找黑白對比度最高值的點,加入弧的資料。


#### **/** [ ○ ○ ○ ● 測工具

一點量測工具:用滑鼠左鍵在『影像量測』視窗中點一下,會出現第一個綠色方框,再用滑鼠左鍵點一下,會出現第二個綠色方框,可以用滑鼠左鍵拖曳綠色方框,QV250會自動將判斷兩個方框連線的黑白對比最大值,最後按滑鼠右鍵輸入該點資料。




□ 線量測工具:加入線的資料。


同點量測工具一樣,用滑鼠左鍵輸入兩個方框後,拖曳兩端點來找到最適合的線,也可以拖曳兩旁的虛線來改變回歸的大小範圍,最後按滑鼠右鍵輸入該線的資料。



◎圓量測工具:用滑鼠左鍵輸入三個方框後,拖曳三個端點來找到最適合的圓,也可以拖曳虛線大圓及虛線小圓來改變回歸的大小範圍,最後按滑鼠右鍵輸入該圓的資料。



◎ 弧量測工具:用滑鼠左鍵輸入三個方框後,拖曳三個端點來找到最適合的弧,也可以拖曳虛線大弧及虛線小弧來改變回歸的大小範圍,最後按滑鼠右鍵輸入該弧的資料。



橢圓量測工具:用滑鼠左鍵輸入三個方框後,拖曳三個端點來找到最適

合的橢圓,也可以拖曳虛線大橢圓及虛線小橢圓來改變回歸的大小範圍,最後按 滑鼠右鍵輸入該橢圓的資料。



### ■鎖住回歸物件

若量測的物體太大而無法一次顯示在螢幕上,按下此鍵可告知之電腦目前正 在量測同一物體。

# ➡影像黑白互换

黑色的影像變成白色的;白色的影像變成黑色的。

### 影像處理設定

根據不同的物體有不同的設定。



在毛邊雜點控制中有兩個選項:『雜點篩選』與『不篩選』,若選『雜點篩選』, 則會進行雜點篩選;若選『不篩選』,則將保留所有原始資料。

篩選公差:可以根據設定的公差來處理毛邊雜點。在公差外的雜點會被濾除,對於毛邊處理有很大的幫助。

灰度值控制:不同的灰度方法選擇。

手動灰度值:由使用者自行決定灰度值。

面積:小於該數值的資料刪除。

取樣率:保留的點資料比例。

邊界敏感範圍:調整 等自動測量工具的黃色方框大小; 範圍顯示 的打勾與否則是黃色方框的顯示與否。

# ҈≛清圖

將『影像量測』視窗內的量測資料清除。

#### ──顯示尺規


顯示或隱藏『影像量測』視窗內的紅色十字尺規。按住 Shift 鍵,可以移動『影像量測』視窗內的紅色十字尺規。在尺規為顯示的狀態下,可以按鍵盤的空白鍵『Space Bar』輸入十字線中心點的點座標。

# 幾何量測

幾何量測視窗顯示量測工件的幾何圖像。我們在影像量測視窗中得到的點線圓弧等資料,可以在幾何量測視窗求得距離、角度等資料。

黄色十字線代表目前影像量測視窗的中心點,相對的,影像量測視窗顯示該 點的影像。

對幾何量測視窗中的任何一個物件按下滑鼠左鍵,在物件列表中便會即時顯示該物件的的屬性。



## ②復原

將物件列表中刪除的資料救回

### 框選視窗

在『幾何量測』視窗中框選局部視窗放至最大

### □最適化視窗

預覽整個『幾何量測』視窗內的圖形

#### X刪除

在『幾何量測』視窗中,滑鼠指定的物件會變成紫紅色,按下『Delete』鍵後,可將物件刪除。

#### ጆ框選刪除

被框選的物件顏色會變成黃色,再按下『Delete』鍵,可將選取的物件刪除。

### \* 點

輸入或者呼出一個點,並計算出其座標。按下,我們可以在『座標顯示』 視窗看到如下的訊息[0/1:0/1],即知道我們要給系統一點來得到此一物件(一個點)。 有兩種方式來讓系統知道:一個是在影像量測視窗中按滑鼠左鍵來輸入一個點; 另一個則是在幾何量測視窗中按滑鼠右鍵來呼出一個點。 物件摘要:X座標、Y座標

#### /直線

呼出兩點連成一線,並計算出兩點間距離。按下/,我們便可以看到如下的訊息**02:0/1**,即知道我們要給系統兩點來得到此一物件(一條線)。

在影像量測視窗中按滑鼠左鍵來輸入點,按滑鼠右鍵開始回歸一條線。

物件摘要:長度,起點X座標、Y座標,終點X座標、Y座標,DX(X方向偏移量),DY(Y方向偏移量)

#### 

呼出至少任意不共線三點,求出一圓。按下○,我們便可以看到如下的訊息 0/3:0/1,即知道我們要給系統三點來得到此一物件(一個圓)。

在影像量測視窗中按滑鼠左鍵來輸入點,按滑鼠右鍵開始回歸一個圓。

物件摘要:圓心 X 座標、Y 座標,直徑、半徑、大半徑、小半徑、真圓度和面積。

#### (弧

輸入或者呼出至少任意三個點,可計算出圓心,半徑,弧長及夾角。按下<sup>()</sup>, 我們便可以看到如下的訊息<mark>0/3:0/1</mark>,即知道我們要給系統三點來得到此一物件, 輸入或者呼出的順序為『端點』『端點』『』。

◎可調整 3 → 3 點輸入之點數設定

物件摘要:圓心 X 座標、Y 座標,直徑、半徑、起始角度、終止角度、夾角和弧長。

#### ○橢圓

輸入或者呼出至少任意不共線五點,求出一橢圓,並計算出圓心座標及長徑、短徑和面積。按下○,我們便可以看到如下的訊息<mark>0/5:0/1</mark>,即知道我們要給系統五點來得到此一物件(一個橢圓)。

◎調整 3 → 多點輸入之點數設定,若調成10,則須十點才能得到一個橢圓。

物件摘要:圓心X座標、Y座標,長軸、短軸和面積。

#### ~ B-Spline 曲線

可視需求輸入或者呼出至少3點以求出曲線長度、平滑度、曲線種類,輸入 點數越多,則曲線越精確。按下心,我們便可以看到如下的訊息[0/3:0/1],即知道我 們要給系統三點來得到此一物件。

- ◎可調整◎ →多點輸入或者呼出之點數設定
- ◎對心快按兩次,會出現一對話框,可調整 B-Spline 的平滑度,越高代表回歸出來的線會越平順。



物件摘要: 階數和平滑率。

#### 一回歸直線

任選至少三點,則自動生成回歸線。按下<sup>×</sup>,我們便可以看到如下的訊息 0/3:0/1,即知道我們要給系統三點來得到此一物件。

◎可調整◎ ・多點輸入或者呼出之點數設定

物件摘要:長度,起點 X 座標、Y 座標,終點 X 座標、Y 座標,DX(X 方向 偏移量),DY(Y 方向偏移量),平均偏移量,最大偏移量,最小偏移量

#### 點群

輸入至少任意三個點成為一組點群。按下,我們便可以看到如下的訊息 0/3:0/1,即知道我們要給系統三點來得到此一物件。

◎可調整 3 → 多點輸入或者呼出之點數設定

物件摘要:點數

#### 一兩點連線中點

輸入或者呼出兩個點決定一條線,並計算出其兩點間距離及中點座標。先按下,再按下一,我們便可以看到如下的訊息**0/2:0/1**,即知道我們要給系統兩點來得到此一物件(一個點)。

物件摘要:中點 X 座標、Y 座標

#### **♪點線距離**

先輸入或者呼出第一個點(A點),再輸入或者呼出兩個點決定一條線(B線), 則可計算出 A點到 B線之距離及 B線的長度。,再按下↓,我們便可以看到如 下的訊息0/3:0/2, 即知道我們要給系統三點來得到兩個物件(一個點和一條線)。

物件摘要:長度,起點X座標、Y座標,終點X座標、Y座標,DX(X方向偏移量),DY(Y方向偏移量)

#### △點圓切線

先輸入或者呼出一個點,再輸入或者呼出至少任意不共線三點確定一個圓,則可求出此點到圓的兩條切線。按下<sup>Q</sup>,我們便可以看到如下的訊息<mark>0/4:0/2</mark>,即知道我們要給系統四點來得到兩個物件(一個圓和一點)。

◎可調整᠍→多點輸入或者呼出之點數設定

物件摘要:長度,起點 X 座標、Y 座標,終點 X 座標、Y 座標,DX(X 方向偏移量),DY(Y 方向偏移量)

#### ×兩線交點

先輸入兩點,決定第一條線,再輸入兩點,以決定第二條線,借此求出兩線的交點座標、夾角及補角(兩條非平行線才有交點)。按下×,我們便可以看到如下的訊息D/4:0/2,即知道我們要給系統四點來得到兩個物件(兩條線)。

物件摘要:交點 X 座標、Y 座標、夾角, 180 度補角, 360 度補角

#### ※ 角平分線

先輸入或者呼出兩點 (1、2) 確定一條直線,再輸入或者呼出兩點 (3、4) 確定另一條直線,則以1、3點與2、4點之間各找到夾角的中點並求出連線。按下減,我們便可以看到如下的訊息 0/4:0/2, 即知道我們要給系統四點來得到兩個物件(兩條線)。

物件摘要:長度,起點X座標、Y座標,終點X座標、Y座標,DX(X方向偏移量),DY(Y方向偏移量)

#### → 兩線平均距離

先輸入或者呼出兩點  $(1 \times 2)$  確定一條直線,在輸入或者呼出兩點  $(3 \times 4)$  確定另一條直線,則以  $1 \times 3$  點與  $2 \times 4$  點之距離求出平均距離。按下  $1 \times 4$  ,我們便可以看到如下的訊息  $1 \times 4$  ,即知道我們要給系統四點來得到一個物件(兩條線和兩線距離的複合物件)。

物件摘要:第一線長度,起點X座標、Y座標,終點X座標、Y座標,DX(X方向偏移量),DY(Y方向偏移量),第二線長度,起點X座標、Y座標,終點X座標、Y座標,DX(X方向偏移量),DY(Y方向偏移量)

#### ♀圓線距離

先輸入或者呼出兩點求一直線,再輸入或者呼出至少任意不共線三點求一圓,則可求得圓心到直線的距離。按下<sup>②</sup>,我們便可以看到如下的訊息<mark>0/5:0/2</mark>,即知道我們要給系統五點來得到兩個物件(一個圓和一條線)。

◎可調整 ●多點輸入或者呼出之點數設定

物件摘要:長度,起點 X 座標、Y 座標,終點 X 座標、Y 座標,DX(X 方向偏移量),DY(Y 方向偏移量)

#### □圓線交點

先輸入或者呼出兩點 (1、2) 求一線,再輸入或者呼出圓上的任意的三點決定一圓,借此求出與圓的交點。再按下♡,我們便可以看到如下的訊息<del>0/5:0/2</del>,即知道我們要給系統三點來得到兩個物件(一個圓和一條線)。

◎可調整 3 → 3 多點輸入或者呼出之點數設定

物件摘要:交點X座標、Y座標

#### ② 兩圓 交點

先輸入或者呼出至少任意不共線三點決定第一個圓,再輸入或者呼出至少任意不共線三點決定第二個圓,借此計算出圓與圓交點。按下◎,我們便可以看到如下的訊息<mark>0/6:0/2</mark>,即知道我們要給系統六點來得到兩個物件(兩個圓)。

◎可調整 3 → 3 多點輸入或者呼出之點數設定

物件摘要:交點 X 座標、Y 座標

#### ∞兩圓心距離

先輸入或者呼出至少任意不共線三點確定一個圓,再輸入或者呼出至少任意不共線三點確定另外一個圓,則可求出兩圓心的距離。按下<sup>©</sup>。,我們便可以看到如下的訊息<mark>0/6:0/2</mark>,即知道我們要給系統六點來得到兩個物件(兩個圓)。

◎可調整 3 → 3 多點輸入或者呼出之點數設定

物件摘要:長度,起點X座標、Y座標,終點X座標、Y座標,DX(X方向偏移量),DY(Y方向偏移量)

#### ◆兩圓外切線

先輸入或者呼出至少任意不共線三點確定一個圓,再輸入或者呼出至少任意 不共線三點確定另外一個圓,則可求出兩圓的外切線。按下<sup>◎</sup>,我們便可以看到 物件摘要:長度,起點 X 座標、Y 座標,終點 X 座標、Y 座標,DX(X 方向偏移量),DY(Y 方向偏移量)


### ┷ 輸入座標

直接將點、線或圓的座標輸入。




# 34顯示資料群組編號

顯示資料群組編號




#### 隱藏資料群組編號




## △顯示十字線

顯示十字線



隱藏十字線



# 下拉主選單

## 檔案

#### 建立新專案

將目前所有量測資料清除,建立一個新的專案。

#### ♥開啓舊專案

開啓已經存檔的專案。

#### 闡儲存專案

將目前的專案以原來的檔名存檔。

#### 另存爲新專案

將目前的專案改變檔名另存新檔。

#### DXF 匯出 DXF 格式

將檔案儲存成 DXF 檔,可轉至 CAD/CAM 做後續的編修。

#### **™**匯出至 Word

開啓一個新的 Word 檔案,將量測資料轉至 Word。

#### ■ 産出至 Excel

開啟一個新的 Excel 檔案,將量測資料轉至 Excel。

#### 結束

離開系統。

# 座標轉換

在每一次新的量測工作開始前,須先設定一個座標系,而每一個座標系的原點則視使用者設定的觀點爲原則參考。

#### └機械原點

按下<sup>⊥</sup> 鍵後,之前所設定的座標系會恢復成原始之系統座標系(恢復成機械原點的座標系)。

#### **△座標平移**

按下<sup>⊥</sup> 鍵後,呼出一點使原來座標系平移至原點爲輸入點建立之新座標系。

#### 範例

按下└ 鍵後,對 C 點按下滑鼠右鍵,即以 C 點為新座標原點。



#### ♣ 兩點決定 X 軸

按下<sup>1</sup> 。 鍵後,呼出一點(1)使成爲新座標原點,再呼出第二點(2),1、2點連線方向為新的X軸,方向以第一點至第二點爲正方向。

#### 範例

按下<sup>↓→</sup> 鍵後,對 B 點按下滑鼠右鍵使成爲新座標原點,再對 C 點按下滑鼠右鍵, B、C 點連線方向為新的 X 軸,方向以 B 點至 C 點爲正方向。




#### □ 雨點決定 Y 軸

按下<sup>1</sup> 鍵後,呼出一點(1)使成爲新座標原點,再呼出第二點(1),1、2點連線方向為新的Y軸,方向以第一點至第二點爲正方向。

#### 範例

按下<sup>□</sup> 鍵後,對 B 點按下滑鼠右鍵使成爲新座標原點,再對 C 點按下滑 鼠右鍵,B、C 點連線方向為新的 Y 軸,方向以 B 點至 C 點爲正方向。



#### **座標旋轉**

按下 鍵後,呼出兩點  $(1 \cdot 2)$  使座標系旋轉,兩點連線爲新的 X 軸方向,原點不變。

#### 範例

按下<sup>1</sup> 鍵後,對 B 點按下滑鼠右鍵,再對 C 點按下滑鼠右鍵,使座標系旋轉 BC 連線與 X 軸的夾角,原點不變。



#### ≟線點交點1

#### 範例

按下追 鍵後,先對 B 點按下滑鼠右鍵,作爲 Y 軸上任一點,再對 C 點按下滑鼠右鍵,再對 A 點按下滑鼠右鍵,使座標系旋轉 CA 連線作爲 X 軸,方向以 C 至 A 爲正方向,由 B 點往 X 軸垂直連線交點即爲原點,垂直線爲 Y 軸。



#### ₩線點交點 2

接下 鍵後,呼出之第一點(1)爲原點,再呼出二點(2、3)連線作爲 X 軸的平行軸,方向以第二點至第三點爲正方向,以此原點與 X 軸的平行軸建立一個新的座標系。

#### 範例

按下 鍵後,先對 B 點按下滑鼠右鍵爲原點,再對 C 點按下滑鼠右鍵,再對 A 點按下滑鼠右鍵,CA 連線作爲 X 軸的平行軸,方向以 C 點至 A 點爲正方向,以此原點與 X 軸的平行軸建立一個新的座標系。



#### + 二點中點

按下<sup>+</sup> 。 鍵後,呼出兩點連線建立 X 軸,方向以第一點至第二點爲正向,以通過兩點中心垂直線爲 Y 軸,中點爲原點建立座標系。

#### 範例

按下 $^{+}$ 。 鍵後,先對  $^{C}$  點按下滑鼠右鍵,再對  $^{A}$  點按下滑鼠右鍵, $^{C}$  乙基線建立  $^{X}$  軸,方向以  $^{C}$  點至  $^{A}$  點爲正向,以通過  $^{C}$  不點連線中心垂直線爲  $^{Y}$  軸,中點爲原點建立座標系。



### 二線交點

#### 範例


按下述。 鍵後,先對 C 點按下滑鼠右鍵,再對 D 點按下滑鼠右鍵,CD 連線建立 X 軸,方向以 C 點至 D 點爲正方向,對 B 點按下滑鼠右鍵,再對 A 點按下滑鼠右鍵,BA 連線與 X 軸之交點即爲原點,垂直線爲 Y 軸建立座標系。



#### **些再次平移座標**

進行其他座標轉換後,再按下<sup>上</sup>呼出某點,平移座標原點,建立新座標系。 範例

我們先進行以兩點決定 Y 軸的座標轉換,再按下₩平移座標原點,再對



## 校正處理

- 〇線性校正:以線性的方法校正。
- 載入校正參數:讀取某一組特定焦距的校正參數。
- 攣載入校正檔 1。
- ◆載入校正檔 2。
- ⇒載入校正檔 3。
- ҈載入校正檔 4。
- № 校正參數存檔:將目前焦距的校正參數存檔。
- ❤儲存校正檔 1。
- ❤儲存校正檔 2。
- ❤儲存校正檔 3。
- ❤儲存校正檔 4。

### 語言

### 英 English

英文:切換到英文介面。

### **X** Triditional Chinese

繁體中文:切換到繁體中文(Big5碼)介面。

#### **Simplified Chinese**

簡體中文:切換到簡體中文(GB碼)介面。

# 說明

**②QV250** 說明

呼叫使用手册。

## ₹關於 3DFAMILY

若網路的連線正常,將會呼叫預設瀏覽器,開啟www.3dfamily.com。

# Q關於 QV250

關於此版本的資訊。

# 第3章 基本系統操作

本章提供您對 QV250 系統操作程式的介紹,您可清楚瞭解 QV250 系統的軟硬體搭配,進而全盤且概括性的瞭解 QV250 系統。

#### 本章重點為:

- ▶ QV250 系統操作流程
- ▶ QV250 系統校正

# 量測前置作業


# 啓動系統

正確的順序如下

- 開啟電腦
- 啟動機台
- 開啓程序


開啓電腦,進入 Window XP,將機台啟動,用滑鼠雙擊在桌面的捷徑 ■ ,或者您也可以從『開始 | 所有程式 | 3DFAMILY | QV250 | QV250 量測系統』執行本系統。

#### 進入後如圖所示:



當環境視窗出現後,您就可以開始使用本系統了。


# 影像校正



#### 線性校正


- 1. 首先將校正塊置於掃描平台上。
- 2. 切換到『影像量測』視窗,並按下攝影快速鍵







5. 選擇校正塊上面一個合適大小的標準圓,用滑鼠左鍵點一下那個圓。



- 6. 移動 X 軸,讓該標準圓離開原來的位置,用滑鼠左鍵點一下那個圓。
- 7. 移動 Y 軸,讓該標準圓離開原來的位置,用滑鼠左鍵點一下那個圓。
- 8. 重覆步驟 6. 與步驟 7. ,最好能讓該標準圓在螢幕的四個角落都出 現。
- 9. 至少出現過三個不同位置的圓後,按滑鼠右鍵。
- 10. 出現『校正成功』對話框。

# 離開系統

正確的順序如下

- 關閉程序(先將必要的檔案存檔)
- 關閉機台
- 電腦關機

在所有量測結束後,如欲離開本系統,請按視窗右上角型,即可離開,或按『ALT+F4』鍵亦可結束使用,或按下系統下拉功能表的『檔案 | 結束』,但請注意所有檔案的存檔動作是否已執行完畢。關掉機器後再將電腦關機。

# 量測前置作業

▶ 載入量測資料:載入已存檔的資料,可選取『檔案 │ 開啟舊檔案』。

- ▶ 清除所有量測資料:可選取『檔案 | 建立新專案』清除(系統會自動 詢問是否儲存目前專案)。
- ▶ 刪除單筆量測物件:在量測過程中,如遇有工件量測值有所問題,可 將欲刪除的物件呼出(被呼出的物件會變成紫色),再按『Delete』鍵, 進行刪除。
- in mm d.d

  ▶ 單位切換:按下 或 可進行公英制的單位轉換;按下 如 或 dms
   可做『度』與『度、分、秒』之切換,單位顯示在『物件列表』
  內。

### 開始量測

在開始量測之前,我們可依需求測定不同的要素,例如:點、線、圓、中點、曲線……等等。

量測方式的設定:可由下拉式選單『幾何量測』或『影像量測』中選取; 您也可以直接點選快速工具列的『幾何量測』或『影像量測』。

# 儲存量測資料

在量測中或量測完畢我們可將專案儲存起來,以後需要再開啟,選取『檔 案 | 儲存專案』或 快速鍵進行儲存工作。

在量測中或量測完畢我們除了將資料之儲存起來,也可以通過『檔案 | 匯出至 Word』或『檔案 | 匯出至 Excel』將資料轉換成 Word or Excel 文件,

進行編排後再行儲存或列印。或者由『檔案 | 匯出 DXF 格式』或 快速鍵儲存成 DXF 檔,使 AutoCAD 也可以共用資料。

▶ 注意:匯出至 WORD 及 EXCEL 時,幾何量測的圖是目前的可視範圍,並不是所有物件都會在圖上,若您要讓所有物件都出現在該圖

上,請先按 快速鍵,再按 域 操速鍵輸出。

# 第4章 檢測


本章介紹手動版的檢測。透過本章的介紹,您可以利用 **OVM25** 的檢測功能來對工件運行量測。

#### 本章重點為:

- ▶ 檢測
- > SPC

# 檢測


## 快速入門




- 1. 用滑鼠左鍵單擊開始學習 🖗 (學習將記住接下來的操作步驟)。
- 2. 選定座標系。
- 3. 量測所需檢測的目標。
- 4. 在『物件列表』內用滑鼠雙擊所要管制的項目,載入 SPC。
- 5. 用 删除某個檢測步驟。
- 6. 學習模式中,用 █ 插入某個檢測步驟。
- 7. 用滑鼠左鍵按 , 結束學習。
- 用滑鼠左鍵單擊▶,將量測平台搖到指示器的位置,再對影像視窗點一下,OVM25會自動將資料載入,直到完成所有的學習步驟。
- 用滑鼠左鍵單擊<sup>▶</sup>,機台將按先前之操作步驟逐步循環檢測,直到 您用滑鼠左鍵按<sup>赵</sup>結束檢測。

# 詳細流程解說


假設今天我們要做檢測的對象為一片電路板,請依照下列步驟實行。




- 1. 將第一片電路板(作為之後的量測位置標準)固定至量測平台上(使用夾具固定,避免電路板滑動,也可以使用黏土來固定。
  - ▶ 定義基準面




▶ 與第一片電路板只能成水平或垂直平移





▶ 與第一片電路板不可以翻轉(正面與反面不一定是一樣的)



- 2. 對第一片電路板,我們首先要做的是定義基準面,那麼定義基準面 有何作用呢?因為沒有夾具,所以每片電路板在量測平台的位置不 盡相同,所以我們得告訴電腦程式:哪一個位置才是標準點,好讓 程式在電路板有角度旋轉時,不至於誤判。
- 3. 在沒有夾具的情況下,我們可以使用三種方式來定義基準面:『十字線』、『定義 X 軸』和『定義 Y 軸』。
- 4. 按住鍵盤的 Shift 鍵,後用滑鼠左鍵移動螢幕的紅十字線,對準工件 直角邊緣,按滑鼠右鍵結束定義基準面。



■有對準工件直角邊緣




沒有對準工件直角邊緣


- 5. 先找一個左邊的圓,按滑鼠右鍵定義第一基準點;再先找一個右邊的圓,按滑鼠右鍵定義第二基準點。第一基準點與第二基準點的連線即為我們定義的 X 軸。
  - ▶ 第一片電路板全圖。



▶ 對 B 孔按滑鼠右鍵定義第一基準點。



▶ 對 C 孔按滑鼠右鍵定義第二基準點。



▶ 第一基準點與第二基準點的連線(BC 連線)即為我們定義的 X 軸。



6. 同理,我們找 B 孔,按滑鼠右鍵定義第一基準點;再找 A 孔,按 滑鼠右鍵定義第二基準點。第一基準點與第二基準點的連線 BA 連 線即為我們定義的 Y 軸。



- 定義完基準面後,對第一片電路板所要量測的孔位,尺寸開始學習的功能,用滑鼠左鍵按<sup>□</sup>,結束學習。
  - 10. 將第一片電路板從量測平台上拿開,再把第二片電路板放入量測平台
- 8. 用滑鼠左鍵單擊 ¸ 或 ¸ ,在第二片電路板上尋找基準點(第一片電路板使用哪條十字線或是哪兩個孔位,之後的電路板也要用相同的十字線或是孔位)。
- 9. 輸入完基準點(線)後,便可以根據指示器的數據將機台搖到正確的 位置,再對影像視窗點一下,QV250 會自動將資料載入,直到完成 之前所有的學習步驟。
- 10. 按下ᢨ結束檢測。

# SPC 功能鍵

□建立 SPC 專案:清除所有 SPC 資料,建立一個新的 SPC 專案。

♥開啟 SPC 專案:開啟一個已存在的 SPC 專案。

■儲存 SPC 專案:將目前的 SPC 專案儲存。

■ 匯出至 Excel: 將目前 SPC 專案的資料匯出至 Excel。

■ 匯出至 Excel: 將目前 SPC 專案的資料匯出至 Excel。

**Ⅲ**匯出至 Word: 將目前 SPC 專案的資料匯出至 Word。

※刪除最後一列資料(一列有五筆資料)。

₩刪除最後一筆資料。

※X-R 圖:切換到平均值與全距管制圖。

※Xm-R 圖:切換到中位值與全距管制圖。

※X-Rm 圖:切換到個別值與移動全距管制圖。

※X-S 圖:切換到平均值與標準差管制圖。

在圖形數據分頁,對管制圖按滑鼠右鍵會有三個功能:


FullView
3DView
2DView

Full View:將資料圖以最適合的縮放比例顯示。


3D View:以立體的圖示繪出圖形。

2D View:以平面的圖示繪出圖形(預設是 2D View)。

2D View



#### 3D View



# 實例演練

我們以檢測兩個圓的半徑來作為案例,說明 SPC 統計資料分析該如何使用。

- 1. 開啟程式。
- 2. 按下功能表『影像量測 | 攝影』開始攝影。



3. 按下『影像量測』工具列的快速鍵<sup>[[2]</sup>,在第一個圓框一下,量測出來的資料會在『物件列表』出現。

4. 在『資料樹狀圖』用滑鼠對『半徑』快按兩下。



5. 按確定。



6. 在管制項目填入名稱,例如:半徑一或 R1。在標準值、上限及下限都填入想管制的數據。



- 7. 重覆步驟 4. 到步驟 6. ,將第二個圓的管制項目定為 R2。
- 8. 再來就依序框選第一個圓及第二個圓,直到結束。

# 分析數據


在『分析數據』分頁,資料表格分為3個部分:上面記錄著量測資料的分析數據,列出一些常用的製程指標,如 Ca, Cp 和 CpK;中間記錄著製程準確度、製程精密度和製程能力指數;下麵則記錄我們控管資料的序號、管制項目、標準值、資料筆數、不合格數及其百分比。



# 圖形數據


# 平均值與全距管制圖(X-R)

品質數據可以合理分組時,為分析或管制製程平均使用 X 管制圖,對製程變異用 R 管制圖。



# 中位值與全距管制圖(Xm-R)

與 X-R 管制圖相同,惟 X 管制圖檢出力較差,但計算較為簡單。




# 個別值與移動全距管制圖(X-Rm)

- 1. 品質數據不能合理分組時,如下列情況使用 X-Rm 管制圖:
- 一次只能收集到一個數據,如生產效率及耗損率。

製程品質極為均勻,不需多取樣本,如液體濃度。


取得測定值既費時成本又高,如複雜的化學分析及破壞性檢驗。

2. 品質數據能合理分組時,為提高檢出力,盡量使用 X-R 管制圖。




# 平均值與標準差管制圖(X-S)

與 X-R 管制圖相同,惟 S 管制圖檢出力較 R 管制圖大,但計算麻煩。 一般樣本大小 n 小於 10 使用 R 管制圖,n 大於 10 使用 S 管制圖。



# 資料表格

資料表格分為2個部分:上面記錄著每一筆量測的資料,每一行(row)有5個樣本,且每一行皆有統計該行的平均值與全距;下麵則記錄我們控管資料的序號、管制項目、標準值、資料筆數、不合格數及其百分比。




# 第5章 量測實例

在開始量測前,您應先熟習 QV250 的基本功能。利用本章的實例,您會更加熟練要如何量測。


## 手機外殼抄數(背光)




- 1. 啟動系統。
- 2. 開啟背光燈,關閉前光燈。
- 3. 按下功能表『影像量測 | 攝影』開始攝影。
- 4. 按下快速鍵




5. 再將滑鼠移到『影像量測』視窗點一下,系統會自動將影像二值化(黑 與白)並描繪出輪廓線(紅色),在『物件全覽圖』分頁中會顯示目前被 量測物件的相對位置。





7. 在量測好了之後,切換到『幾何量測』視窗,即可看到剛才量測出來 的點資料。



**DXF** 8. 按快速鍵 即可輸出成 DXF 檔供後續編修。

## 手機外殼內緣特徵線抄數(前光)

- 1. 啟動系統。
- 2. 開啟前光燈,關閉背光燈。
- 3. 按下功能表『影像量測 | 攝影』開始攝影。
- 4. 切換到『幾何量測』分頁按下快速鍵 ,可以在待量測物件的特徵 線上標出特徵點。
- **DXF** 5. 按快速鍵 即可輸出成 DXF 檔供後續編修。
- 利用前光描點的功能是在物件不透光且顏色相近,無法利用背光以二值化的方法來判定輪廓時使用,如果物件的顏色差異大,如黑與白,也可以用快速鍵

## 電路板檢測

當我們檢測時,可以分為『有夾具』跟『沒有夾具』兩種狀況。有夾具時, 需定義基準面;沒有夾具時,則需定義基準面。基準面的定義可以分為三種方式:『十字線』、『定義 X 軸』和『定義 Y 軸』。

### 有夾具

我們先以『有夾具』的狀況來示範電路板的檢測。

- 1. 檢測前,請先確認機台的電源、歸 HOME、校正都已設定完成。
- 2. 將電路板固定至夾具上。
- 3. 在『檢測』頁面按下₩。
- 4. 跳出『基準面的定義』視窗後,選擇『無』後,按『下一步』繼續。



- 5. 開始學習(包括 SPC 設定)。
- 6. 再按下₩結束學習。
- 7. 换另外一片電路板固定至夾具上。
- 8. 按下 ▼或 開始檢測。

### 沒有夾具

#### 1. 十字線

- 1. 檢測前,請先確認機台的電源、歸 HOME、校正都已設定完成。
- 2. 将電路板用黏土固定至量測平台上。
- 3. 在『檢測』頁面按下📮。
- 4. 跳出『基準面的定義』視窗後,選擇『十字線』後,按『下一步』繼續。



5. 按『確定』繼續。



- 6. 按下按下功能表『影像量測 │ 顯示十字線』 🕂 。
- 7. 按住鍵盤的 Shift 鍵,後用滑鼠左鍵移動螢幕的紅十字線,對準工件直

角邊緣,按滑鼠右鍵結束定義基準面。



8. 在按下滑鼠右鍵後,在『檢測』頁面會如下顯示。



9. 開始學習(包括 SPC 設定)。



- 10. 再按下 6 結束學習。
- 11. 換另外一片電路板固定至量測平台上。
- 12. 按下▶或♀開始檢測。

- 13. 尋找與第一片電路板相同位置的基準十字線,按滑鼠右鍵結束定義這 片電路板的基準面。接著便會進行檢測。
- 14. 爾後每放一片電路板至量測平台,重複步驟 13。

#### 2. 定義 X 軸

- 1. 檢測前,請先確認機台的電源、歸 HOME、校正都已設定完成。
- 2. 將電路板用黏土固定至量測平台上。
- 3. 在『檢測』頁面按下◎。
- 4. 跳出『基準面的定義』視窗後,選擇『定義 X 軸』後,按『下一步』繼續。



5. 按『確定』繼續。



6. 對左邊的孔按下滑鼠右鍵,在『檢測』頁面會如下顯示。



7. 對右邊的孔按下滑鼠右鍵,在『檢測』頁面會如下顯示。



- 8. 開始學習(包括 SPC 設定)。
- 9. 若要進行 SPC 管制分析,在物件列表上,對欲進行管制分析的項目雙擊滑鼠左鍵。在此是以兩圓的圓心距長度為例。
- 10. 按『確定』繼續。





11. 設定 SPC,如下圖所示。


- 12. 若欲刪除某一步驟,則先在『檢測』頁面點選欲刪除的項目後,按下即可。不過要考慮到的是:刪除此物件後,之後依據此物件衍生出來的項目便都會不正確了。例如:刪除步驟 9 上面的圓,那麼靠這個圓生成的兩圓的圓心距便無法計算出來了。所以在刪除之前,要先判斷是否之後有物件是依據此物件而生成的。
- 13. 再按下歸結束學習。
- 14. 换另外一片電路板固定至量測平台上。
- 15. 按下▶或♀開始檢測。
- 16. 尋找與第一片電路板相同位置的基準孔,按滑鼠右鍵結束定義這片電路板的 X 軸。接著便會進行檢測。
- 17. 爾後每放一片電路板至量測平台,重複步驟 12。

#### 3. 定義 Y 軸


- 1. 檢測前,請先確認機台的電源、歸 HOME、校正都已設定完成。
- 2. 将電路板用黏土固定至量測平台上。
- 3. 在『檢測』頁面按下歸。
- 4. 跳出『基準面的定義』視窗後,選擇『定義 Y 軸』後,按『下一步』繼續。




5. 按『確定』繼續。



6. 對下麵的孔按下滑鼠右鍵,在『檢測』頁面會如下顯示。



7. 對上面的孔按下滑鼠右鍵,在『檢測』頁面會如下顯示。



- 8. 開始學習(包括 SPC 設定)。
- 9. 再按下歸結束學習。
- 10. 换另外一片電路板固定至量測平台上。

- 11. 按下▶或♀開始檢測。
- 12. 尋找與第一片電路板相同位置的基準孔,按滑鼠右鍵結束定義這片電路板的Y軸。接著便會進行檢測。
- 13. 爾後每放一片電路板至量測平台,重複步驟 12。

## 第6章 簡易問題排除

本章列出一些簡易問題的處理方法,讓您能夠對系統做一些基本的維護, 良好的使用習慣,能讓機器的使用壽命增長。

若以下的答案無法解決您的問題,請提供您的機器型號、軟體版本、作業 系統和您所經歷問題的詳細過程及錯誤訊息。

- 1. 為何我的程式無法開啟?
- ▶請檢查機台與電腦是否連接正常?機台的電源是否開啟?機台的 USB 線 是否脫落?
- 2. 為何影像擷取裝置錯誤?
  - ▶請檢查影像線是否脫落?
- 3. 為何無法讀取光學尺的數據?
  - ▶請先檢查機台的 USB 線是否脫落?
- 4. 為何資料顯示的數據與實際工件的尺寸相差很大?
  - ▶請先確認系統的數據單位是英制還是公制?
  - ▶檢查是否轉換了放大倍數而未重新校正。
  - ▶檢查工件是否在工作台上固定良好,沒有移動到位置。
- 5. 為何機台的燈光不亮?
  - ▶請檢查燈源的開關是否開啟?
  - ▶請轉動燈源的亮度調節紐。
  - ▶請聯絡本公司技術人員。
- 6. 為何影像量測不能進行?
  - ▶請檢查上、下燈源的亮度是否太暗?
- 7. 為何繪出的圖形與工件左右相反?
  - ▶請重新校正系統。
  - ▶可能是光學尺的 JUMP 脫落,或沒有設定正確,請聯絡本公司技術人員。
- 8. 為何影像視窗內的工件的影像會出現很多的細橫條?
- ▶請先確定您機台的 CCD 的種類是『PAL』或『NTSC』,再將『CCD 設定』 裡面『相機』設定為『PAL』或『NTSC』。
- 9. 為何要輸出到『Word』或『Excel』時出現『尚未調用 CoInitialize』, 並

#### 且無法輸出?

▶請先確定您的電腦已經安裝 Word 及 Excel。