

## 電子分厘卡頭 0-30mm/0.001mm 中文操作手冊

### 一、正面功能說明



#### 功能 A：

1. 短按一下是 MM/INCH 單位切換。
2. 長按一下是"歸零"，選定位置後再輕按一下即可。
3. 長按一下是"歸零"，再長按一下是"預設"




旋轉 **定壓鈕** 是數字 0-9 切換，短按一下 **A 鍵** 是位數的切換。預設完成後再 長按一下 回到歸零設定，再 短按一下 就回到正常使用狀態了。

## 功能 B：

長按一下是絕對值/相對值的切換。

短按一下是浮動歸零。

## 二、背部功能說明



## 三、使用注意事項

1. 使用按鈕時，應順勢往下輕搖按鈕。



2. 禁止用指甲或指尖直接往下壓，以防止油酯或水分滲入造成短路。



3. 三分鐘沒使用自動進入省電休眠狀態，旋轉即可叫省。
4. 螢幕出現電池符號表是電力即將不足應儘快換電池。
3. 禁止用電鑽雕刻。
4. 請勿自行拆解。
5. 請勿重摔及避免外力撞擊。
6. 請勿曝曬於日光下或操作溫度超過 60 度 C。