



●電源可開關 ON/OFF。

- 可任意位置歸零。

●測量單位可公/英制互換。

●可數據輸出，分辨力 0.01/0.0005"



● ABS/INC 切換/數據記憶保持。

●帶預置功能(測量範圍 $\geq 500\text{mm}$)


●帶固定座，分別裝於尺體兩端。

- 採用 8 個線性調整點，滑動順暢。

量測行程：≤400mm
用此型顯示蕊片+罩殼



護膜為黑色無標尺度，如有特別指定可另依 300 以上不一定有庫存請電話洽詢



●電源可開關 ON/OFF。

- 可任意位置歸零。

●測量單位可公/英制互換。

●可數據輸出，分辨力 0.01/0.0005"

● ABS/INC 切換/數據記憶保持。

●帶預置功能(測量範圍 $\geq 500\text{mm}$)

●帶固定座，分別裝於尺體兩端。


●採用 8 個線性調整點，滑動順暢。

主要特點：FEATURES

- 電源可開關 ON/OFF。
Power on/off
- 可任意位置歸零。
Zero-setting at any position
- 測量單位可公/英制互換。
Mm/inch conversion
- 可數據輸出，分辨率 0.01/0.0005"
Data output, resolution 0.01mm/0.005"
- ABS/INC 切換/數據記憶保持。
ABS/INC chang/ Data hold
- 帶預置功能(測量範圍 ≥ 500mm)
Presetting (Measuring Range ≥ 500mm)
- 帶固定座，分別裝於尺體兩端。
Come with two mounting brackets,
- 採用 8 個線性調整點，滑動順暢。
each located at either end of the scale

護膜為黑色無標尺度，如有特別指定可另依

Technical drawing showing dimensions (L1, L2, C, D, E, A, G, F, 6-M3, 20, 40, 9, 5, 10, 1.5, 7, B).



貨號 Order No.	測量範圍 Measuring Range mm	允許誤差 Permissible Error mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	L2 mm
812-200A	100	±0.02	16	4	31	24	58	35	214	190
812-201A	150	±0.03	16	4	31	24	58	35	264	240
812-202A	200	±0.03	16	4	31	24	58	35	314	290
812-203A	300	±0.04	16	4	31	24	58	35	414	390
812-204A	400	±0.05	16	4	36	25	58	35	514	490
812-205A	500	±0.05	24	5.5	45	32	92	40	682	650
812-206A	600	±0.08	24	5.5	45	32	92	40	782	750
812-207A	700	±0.08	24	5.5	45	32	92	40	882	850
812-208A	800	±0.10	24	5.5	45	32	92	40	982	950
812-209A	900	±0.10	24	5.5	45	32	92	40	1082	1050
812-210A	1000	±0.10	31	10.5	60	40	124.5	54	1240	1200
812-212A	1200	±0.12	31	10.5	60	40	124.5	54	1440	1400
812-215A	1500	±0.14	31	10.5	60	40	124.5	54	1740	1700
812-220A	2000	±0.20	31	10.5	60	40	124.5	54	2240	2200

護膜為黑色無標尺度，如有特別指定可另依 300 以上不一定有庫存請電話洽詢

